

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 4»
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	все	-разместить рядом с входным узлом информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4,5	нет понижения высоты бортового камня на путях движения	С,О, К	- понизить уровень бортового камня на пути движения - установить тактильную информацию о направлении движения к входу.	КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1		К, О	-выделить место для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами.	Орг. ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)		1-5	Орг, КР, ТР, ТСП

№ п/п	Наименование структурно-функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимость нарушения	Работы по адаптации объекта	
		№ на плане	№ фото			Содержание	Сроки
21	Лестница (наружная)	есть	10	- отсутствуют противоскользящие покрытия на краях ступеней; - отсутствие тактильной и звуковой информации перед началом маршевых лестниц;	С, О	- установить покрытие в зоне марша лестницы в соответствии с нормативами и требованиями на высоте 0,2м, 4,0 м от ступеней 5.2.13 СП 59.13330.2012, а также п. 3.32 СНиП 35-01-2001 г;	ТР, ТСП, Орг
22	Барьер (наружный)	нет			К	- установить барьер на высоту входной площадки по 4.1.14 СП 59.13330.2012;	КР
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	4, 13		С, К	- увеличить площадь входной площадки до 2,0х2,0 м; - установить покрытие входной площадки (противоскользящее) с тактильной и звуковой информацией перед началом маршевых лестниц (2х1,0м) с закреплённым покрытием;	ТСП, КР

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

МБДОУ «Детский сад № 4»

188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7, 13	- отсутствие противоскользящего покрытия на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;	С, О	-установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, а так же п. 3.32 СНиП 35-01-2001); - установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей и входной дверью; -установить противоскользящее покрытие на края ступеней	ТР, ТСР, Орг.
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	- установить пандус на высоту входной площадки (п. 4.1.14-15 СП 59.13330.2012),	КР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8, 13		С, К	-увеличить габариты входной площадки (220x220 см). - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте (08-1.1м) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТСР, КР.

2.4	Дверь (входная)	есть	9, 11, 14, 16	- пороги входных дверей более 3 см - доводчик не функционирует	К, О, С	-увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. -снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. -предусмотреть смотровые панели.	КР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	10, 15		К, О, С	- дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	КР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСР, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)		7-16	Орг, ТР, ТСР, КР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 4»
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		18, 19, 20	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения(5.5.2 СП 59.13330.2012)	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		26, 27, 28	- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,5м. с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); - установка	Орг, ТСП, КР

					маркировки крайних ступеней;		тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также тактильной на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			- лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	ТСР
3.5	Двери	есть		21, 22, 23, 24, 25		С, К, О	-- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках) - целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными	КР, ТСР

							знакам	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	-места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (О, С, К)</i>		18 - 28	Орг, ТСП, КР, ТР

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Детский сад № 4»
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		29		Г	при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		30-35		Г	оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура), при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах.	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет					
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (С, О, К, У,) ВНД-И (Г)</i>		29-35	Орг, ТСР, ТР.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 4»
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		36,37, 38,39, 40	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О	-в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, -оборудовать поручнями раковины. - в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи	ТР, ТСП,
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		37		К, С, О	-организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		17		К, С, О	-организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	-организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Орг, ТСР, ТР
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)		17,36-40	

169341. Испытательный центр в Сергиевом Посаде, г. Сергиев Посад, ул. Мухоморова, д. 1
Наименование объекта: здание

№ п/п	Наименование функционального назначения объекта	Назначение помещения		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта		
		Содержание	Значение для инвалидов				Содержание	Вид работ	
6.1	Визуальные средства	есть	нет	41, 42	300		Доступные для МН таблички на двери и перегородки должны иметь идентификационные надписи доступности.	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 г. 5.3	Орг. ТР
6.2	Акустические средства	нет	нет		300		Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 г. 5.3	Орг. ТР	
6.3	Тактильные средства	нет	нет		С		Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 г. 5.3	Орг. ТР	
	Свободный проезд для инвалидов						на всех структурно-функциональных зонах, включая предшествующие помещения, обеспечивать свободный доступ для инвалидов.	на всех структурно-функциональных зонах, включая предшествующие помещения, обеспечивать свободный доступ для инвалидов.	Орг. ТР

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 14
от «16» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДОУ «Детский сад № 4»
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		41, 42		все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСП
6.2	Акустические средства	нет				все	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСП
6.3	Тактильные средства	нет				С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в	Орг, ТСП, ТР

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4» города Сосновский Бор

								т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ВНД</i>		41,42	Орг, ТСР, ТР